

Geachte heer Engels,

Zoals bijna alle Lossenaren hebben ook wij op zondag 21 juli veel last gehad van de gevolgen van extreme regenval. Toch menen wij dat er aanleiding is aandacht te vragen voor de uitzonderlijke gevolgen die deze weersomstandigheden in de wijk Veldzijde Noord-Oost hebben gehad. Vanaf 17:00 ontstond na hevige regenval een verzadiging van water met als gevolg dat enkele straten, met name de Marcellinus - en de Ludgeruslaan blank kwamen te staan. Nadat de situatie enigszins onder controle leek te zijn kwam er na ongeveer een uur een tweede golf water overheen, die zeer nare gevolgen heeft gehad. Er ontstond een grote waterstroom vanuit het opvangbekken, aangeduid als de visvijver, door de Marcellinuslaan direct doorlopend in de Ludgeruslaan. Uiteindelijk leidde dit daar tot een waterhoogte van 60 cm boven straatniveau, waarbij het waterpeil om 01:00 uur langzaam weer begon te zakken. Dit feit in combinatie met onzekerheid over het vervolg leidde tot een zeer dreigende situatie. De concrete materiële schade die is aangericht zit hem in schade overstromingen van 3 kelders en kruipruimtes, met alle gevolgen van dien en onherstelbare schade aan enkele vloeren.

Natuurlijk waren de weersomstandigheden uitzonderlijk, maar er zullen ook in het waterbeheer bij dit soort piekbelastingen verbeteringen moeten worden toegepast. Als meest gedupeerde bewoners van de Marcellinuslaan en de Ludgeruslaan willen wij graag in gesprek om deze situatie in de toekomst te voorkomen, daar te verwachten valt dat deze zich op termijn weer zal voordoen als er geen veranderingen in het waterbeheer in dit deel van Losser zullen gaan plaats vinden.

Een eigen analyse van buurtbewoners en de toelichting die wij van Hans Nijland kregen op 24 juli leiden tot de volgende zaken die van belang zijn. :

1. De deelwijken van de "Saller" hebben een zekere opslagruimte voor water. Als de grens hiervan wordt overschreden stroomt water naar de opvangbekkens, c.q. visvijvers aan de overkant van de Lutterstraat.
2. Als het maximum opvangniveau van deze vijvers wordt overschreden is er een sluis in de zuidoosthoek van de vijvers, waarna het water in een sloot/riool kan stromen in de richting van de Denekamperdijk. Dit stamriool heeft een beperkte capaciteit en het overtollige water gaat dan een uitweg zoeken door de Marcellinuslaan uitstromend in de Ludgeruslaan.
3. De wal die om de visvijvers is aangelegd is juist in dezelfde zuidoosthoek lager dan rond de overige delen van de vijver, ook dit is een factor die uitstoot in de richting van de Marcellinuslaan versnelt.
4. Het verzamelpunt van de riolen van de sportvelden, hoek Denekamperdijk-Bookholtlaan heeft beperkte capaciteit
5. De Hoofdafvoer naar de Gildehauserweg heeft een beperkte capaciteit, hier zou een 3 meter hoge muur mede debet aan zijn

Opvallend was dat in de vroege ochtend van 22 juli bewoners een knal hebben gehoord, waarna het water snel zakte. Wat de oorzaak hiervan is geweest is echter onzeker.

Wij vinden dat naar aanleiding van de 5 bovengenoemde punten, de volgende punten dienen te worden opgepakt en gaan daar graag met u over in gesprek.

1. Er zal een professionele analyse van de "watersituatie" van 21 juli uitgevoerd moeten worden.
2. Uiteraard dient Het Waterschap van meet af aan bij dit probleem betrokken te worden.

Daarbij dienen de volgende afwegingen voor oplossingen meegewogen te worden

- De waterafvoer uit de Sallerwijken dient regelbaar te worden. Het huidige systeem biedt bij beperkte wateroverlast soelaas. Bij extreme wateroverlast zoals op 21 juli dient de last verdeeld te worden over de wijken De Saller en Veldzijde N-O. In de onderhavige situatie zullen de straten in De Saller ook als Wadi ingezet moeten kunnen worden. Dit staat nog in geen enkele verhouding tot het geconfronteerd worden met 60 cm water boven straatniveau gedurende 6 uur.
- De capaciteit van de afvoer vanuit visvijvers in de richting van de Denekamperdijk zal flink moeten worden vergroot
- De wal om de vijsvijver zal rondom overal op hetzelfde niveau moeten worden gebracht
- De afvoer daarna naar de Gildehauserweg zal geen belemmering moeten zijn voor de waterafvoer uit de Marcellinuslaan en Ludgeruslaan
- Wij realiseren ons dat structurele oplossingen niet vandaag of morgen geregeld zijn. Toch zijn er ook korte termijn oplossingen te bedenken, zoals bijvoorbeeld waterkeringen bij de meest kwetsbare huizen. Deze huizen hebben zich op 24 juli duidelijk aangediend
- Voor de nieuw te plannen wijk in de hoek tussen de Honingloweg en de Lutterstraat dient ook met de genoemde problematiek rekening te worden gehouden en hierbij zal wellicht het afbuigen van water naar de Bethlehemschebeek, ook voor de visvijver een rol kunnen spelen.

Afsluitend willen wij stellen dat kelders in onze straten hebben gefungeerd als Wadi in het afwateringssysteem zoals dat op dit moment fungeert. Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

met vriendelijke groet,

Namens de meest getroffen bewoners van de Marcellinus- en Ludgeruslaan,



cc fracties gemeenteraad Losser
cc Bestuur Waterschao Vechtstromen